











- FFB FERTIGFUSSBODEN
- RB ROHBODEN
- UD UNTER DECKE
- BD BODENDURCHBRUCH
- DD DECKENDURCHBRUCH
- BS BODENSCHLITZ
  
- A BODENFLACHE
  
- BRH BRUSTUNGSHÖHE
- UK UNTERKANTE
- OK OBERKANTE
- STB STAHLBETON
- SB SICHTBETON
- WS WANDSCHLITZ
  
- U UMFANG
- F FEUERLÖSCHER
- WH WANDHYDRANT
- UZ UNTERZUG
- UZ ÜBERZUG
- WD WANDDURCHBRUCH
- WH WANDHÖHE
  
- WF WOHNFLACHE

-  MAUERWERK
-  ESTRICH
-  ERDREICH
-  BETON
-  BEWEHRTER BETON
-  STAHLBETON
-  LEICHTE TRENNWAND
-  WARMEDAMMUNG
-  ABBRUCH
-  NEUBAU

Winkel: 300.000°

ALLE TUR- U. FENSTERHÖHEN ÜBER OK FFB. WENN NICHTS ANDERES ANGEGBEN  
 ALLE MASSE SIND VOR D. AUSFÜHRUNG VOM UNTERNEHMER VERANTWÖRTLICH ZU PRÜFEN  
 ALLE KONSTRUKTIVEN UND TRAGENDEN TEILE SIEHE/VGL. STATIK

ZYLLA GmbH & Co.KG W. Zylla ENTWURFSVERFASSER:  
 MAGDEBURGER ALLEE 59  
 99086 ERFURT  
 IN VOLLMACHT:

DIPL.-ING.(FH) VOLKER NICHELMANN  
 INGEBURBURO VOLKER NICHELMANN  
 KIEFERNSTR.24 01097 DRESDEN  
 0351 8036203/... 04 0177 5226205

BAUVORLAGEBERECHTIGT IK-SACHSEN NR.:50017

BAUVORHABEN: SANIERUNG UND UMNUTZUNG VILLA DEHSAER STRASSE 2  
 02708 LOBAU

GRUNDRISS 2.OBERGESHOSS M 1:100

2. TEKTUR

MASZTAB	DATUM	BLATT-NR
1:100	29.04.2024	062 - 01