

Markus Köllner

Schornsteinfegermeister

Lostauer Strasse 1A
39175 Biederitz

Telefon: 03929266651
01775909236
Mail: SFM. koellner@web.de

Datum der Arbeitsausführung: 13.12.2019

- Überprüfung nach § 1 KÜO*
 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
 Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BlmSchV
 Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BlmSchV
 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BlmSchV
 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BlmSchV

Ausfertigung für Eigentümer

bBSF Markus Köllner Lostauer Strasse 1a 39175 Biederitz

Eheleute

39167 Wellen

Betreiber/Aufstellungsart der Anlage:

2388,013 / F-01

Guntherstr.
39167 Wellen

Nutzungseinheit: Hauswirtschaftsraum
Aufstellort: Hauswirtschaftsraum

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrungr und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl I, S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchffHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BlmSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wärmeaustauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung
Vaillant, VSC S 146/4-5 150, 2017

Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung Nennleistung
3,2 - 16,3 kW 16,3 kW

Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung
Vaillant, Brennwertsystem

Brennerart Leistungsbereich/Leistung bei der Messung Brennstoff
mit Gebläse Erdgas

Feuerstättenart

Art der Anlage

Kombiwasserheizer

Heizung mit Brauchwasser

Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BlmSchV

Ja Nein

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

1. Verbrennungsluft/Lüftung	✓	5. Abgasabzug:	8. Abgasleitung	✓
2. Feuerstätte:		5a. an der Strömungssicherung	-	9. O ₂ -Gehalt im Abgas
2a. Befestigung/Abstände	✓	5b. in Brennerhöhe	✓	7,2 %
2b. äußerer Zustand	✓	5c. an anderer Stelle	✓	10. unverdünnter CO-Gehalt
3. Brenner/Heizgasweg	✓	6. Abgasklappe	✓	11. O ₂ -Differenz im Ringspalt
4. Flammenbild	✓	7. Verbindungsstück	✓	12. Lufttemperatur im Ringspalt
<input type="checkbox"/> Folgende Mängel wurden festgestellt:		<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden keine Mängel festgestellt.		

Die Mängel Nr. stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.

Die Mängel Nr. sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.

Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BlmSchV:		Grenzwerte:	CO-Gehalt	ppm	Abgasverlust	%
Wärmeträgertemperatur		°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	CO-Gehalt	ppm
Sauerstoffgehalt im Abgas		%	Druckdifferenz	Pa	Abgastemperatur	°C
<input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht der Verordnung.					Abgasverlust	%
<input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht <u>nicht</u> der Verordnung, weil Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist bis zum zu wiederholen.		<input type="checkbox"/> Abgasverluste über --- %			Messunsicherheit	%

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)	rbcn00018260n300721
-------------------------------------	---------------------

13.12.2019	gez. Köllner	Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
Datum	Unterschrift des Schornsteinfegers	

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung