

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes

David Joost

Bessunger Straße 142 A

64347 Griesheim

Tel.: 06155 - 8773900

david-joost@t-online.de

David Joost - Bessunger Straße 142 A - 64347 Griesheim

Datum der Arbeitsausführung:25.01.2024

☒Überprüfung nach § 1 KÜO

☐Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO

☐Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1.BlmSchV

☐Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.BlmSchV

☐Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1.BlmSchV

☐Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1.BlmSchV

Ausfertigung für: Betreiber

0741-000 / 1 / 1

Betreiber / Aufstellungsort der Anlage

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16.06.2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchIfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BlmSchV vom 26.01.2010, BGBl. I S. 38) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13.10.2021 (BGBl. I S. 4676)

Wärmetauscher:

Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung

Buderus, G 115 BE, 2000

Brenner:

Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung

Buderus, BE 1.1-28, 2000

Feuerstättenart

Heizkessel

Herstellerbescheinigung nach §6 1.BlmSchV

☐ Ja ☐ Nein

Leistungsbereich

Nennleistung

28 kW

Leistungsbereich

Brennstoff

2.5 kg/h Heizöl

Art der Anlage

Heizung mit Brauchwasser

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO

(☒ = in Ordnung, ☒ = mangelhaft, ☒ = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	☒	Brenner/Heizgasweg	☒	Verbindungsstück	☒
Feuersätle:	☒	Abgasabzug:	☒	Abgasleitung	☒
- Befestigung/Abstände	☒	- in Brennerhöhe	☒	O2 -Gehalt im Abgas	4.10 %
- äußerer Zustand	☒	- an anderer Stelle	☒	unverdünnter CO-Gehalt	5 ppm
☐ Folgende Mängel wurden festgestellt:				O2 -Differenz im Ringspalt	- %
				Lufttemperatur im Ringspalt	- °C
				Druckdifferenz im Ringspalt	- hPa
				☒ Es wurden keine Mängel festgestellt	

☐ Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.

☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.

☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis:		Rußzahl	-	CO-Gehalt	mg / kWh
		Öderivate	-	Abgasverlust	- %
Rußzahl-Einzelwerte	-	-	Öderivate	CO-Gehalt	mg / kWh
Wärmeträgertemperatur	- °C	Rußzahl - Mittelwert	- °C	Abgastemperatur	- °C
Sauerstoffgehalt im Abgas	- %	Verbrennungslufttemperatur	- hPa	Abgasverlust	- %
				Messunsicherheit	- %

☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.

☐ Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.

Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)

MR0000310203BW21023 - BMRZBW200613BW21023

29.01.2024

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Datum/Unterschrift