ominik Hofmann	Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes				Datum der Arbeitsausführung: 20.09.2024												
Dominik Hofmann Im Büttnerstrich 9 97456 Dittelbrunn - Hambach Tel: 09725 / 9083 Mobil: 0173 / 9183345 Kaminkehrermeister Dominik Hofmann Im Büttnerstrich 9 - 97456 Dittelbrunn - Hambach				☐ Überprüfung nach § 1 KÜO* ☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO ☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV ☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV ☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV ☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV ☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV Ausfertigung für den Betreiber Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: 5 - 38 - 50 / 1-001 97456 Dittelbrunn Gebäudeteil: Keller													
									Bescheinigung	Kehrung und	Überprüfi	Derprüfung und Messung ung von Anlagen (Kehr- u Absatz 1 Satz 3 SchfHwC nung über kleine und mitt	nd Überprüfung i oder der Erste	gsordnu n Veror	ng - KUO) v dnung zur D	om 16. Juni 2009 (BGB urchführung des Bundes	s-Immissions-
									Wirmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Errichtung Viessmann, Vitodens, 12/2000					Leistungsbereich			Nennleistung 22 kW
									Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Errichtung					Brennerart Leistungsbereich			Brennstoff
Viessmann, WB 300,12/2000				oh	ohne Gebläse 8 - 18 kW			Erdgas									
Feuerstättenart Umlaufwasserheizer Herstellerbescheinigung n	ach §6 1. Blm	SchV	□ ja □ nein	ı			Art der Anlage Heizung m. Brauch	wasser C93									
Überprüfungser	gebnis go	emäß	KÜO (✓= in Ord	$\frac{1}{1}$ dnung, $X = r$	nange	lhaft, - = i	nicht zutreffend):										
Verbrennungsluft/Lü		/	Abgasabzug			Abgasle	itung	✓									
Feuerstätte			an der Strömungss	sicherung	•	O2 - Gel	nalt im Abgas	3.6 %									
Befestigung/Abstände		/	in Brennerhöhe		1	unverdü	nnter CO-Gehalt	5 pp									
äußerer Zustand		1	an anderer Stelle		/	O2-Diffe	erenz im Ringspalt	0.1 %									
Brenner/Heizgasweg		1	Abgasklappe		-	Lufttem	peratur im Ringspa	lt 29 °									
Flammenbild		/	Verbindungsstück		-	Druckdi	fferenz im Ringspa	lt -5.0 F									
☐ Folgende Mängel			t: unmittelbare Gefahr	dar aine Ü	hernrii		urden keine Mänge										
i Die Mangel stelle	aus Sicherh	eitsgrür	nden zu beseitigen. ist eine zusätzliche Ü														
☐ Die Mängel sind :	tgestellten [Messwerte Ihrer Anlage:					0.00									
☐ Die Mängel sind :☐ Aufgrund der fest						Grenzw	ert für Abgasverlus										
☐ Die Mängel sind :☐ Aufgrund der fest	r Anlage:		°C Verbrennungslu	ıfttemperatu	r	29 °C	Abgastemperatur	st 0.0 %									
☐ Die Mängel sind a ☐ Aufgrund der fest Messwerte Ihre	r Anlage	55	°C Verbrennungslu	100 CO	r	29 °C											