

















NORDANSICHT



OSTANSICHT



NACHBARGARAGE
FL.NR. 121

Ortsgang
Nachbargarage
Dachrinne
Nachbargarage

NACHBAR-
GEBAUDE
FL.NR. 44

SÜDANSICHT

±0.00

-0.30

**GAUBENDACH:
EDELSTAHLBLECH NICHT MAGNETISCH,
IN SCHAREN MIT DOPPELSTEHFALZ
UND EINGELEGTEN DICHTBANDERN,
REGENSICHERE MONTAGEDECKUNG/TRENNLAGE
AUF OSB-PLATTEN,
DACHHÜBERSTÄNDE UNTERSEITIG MIT
3-SCHICHTPLATTEN VERKLEIDET**

