


Brandwand ohne Sparrenüberstand!

KAHNKOPF RÄUMLER VERFUGT
 DACHEINDECKUNG BIBERSCHWANZE
 ZANGENDACHFUHL NACH STATIK
 GLASBAUSTEINE
 BESTEHENDES SANDSTEIN MAUERWERK




SCHNITT




Genehmigt
 unter Nr. A-76v. Nr. 9. 72
 Erlangen, den 15. SEP. 1972
 Bauaufsichtsamt
 Erlangen
Paup

bauvorhaben _____
 bauliche Änderungen _____
 erlangen schulstr. 6 _____
 erlangen schulstr. 6 _____
 m. 1:100 Grundriss Schnitt _____
 architekt baugewerbe *Heberich*
 hans senbergen
 erlangen
 tel. 2555 17




bauherr _____
 nachbarn *Christian Meyer*
St. Hill
Reinhardt
 erlangen februar 1968



ERDGESCHOSS



KELLER



Genehmigt
unter Nr. A 76 v. 18.9.72

15. SEP. 1972
Erlangen, den

Bausch.
LA.

Handwritten signature



bauprojekt
bauliche Änderungen
erlangen schulstr. 6
otto scholz
erlangen schulstr. 6
m. 100 nord-süd-ostansicht
architekt baumeister
hans leeburger
erlangen

bauherr
nachbarn *Martin Högen*
H. Witt
Abmannweiler
erlangen februar 1969
gezeichnet E. V.

Handwritten signature