

Manfred Bartel .
 Schornsteinfegermeister
 Gebäudeenergieberater / Brandschutztechniker
 Dreschplatz 8
 39435 Wolmirsleben



Tel.: 039268-32076 Fax: 039268-30750 Fax: 039268-30750
 m.bartel1@t-online.de

Manfred Bartel Dreschplatz 8 39435 Wolmirsleben

An die



Datum: 21.10.2023
 Rech.-Nr.: /03561



Bei Zahlung bitte angeben

Steuernummer: 107/203/00686
 Seite 1 von 1

Jahresrechnung für 2023

Liegenschaft: Krausestraße 9 39218 Schönebeck/E.

RECHNUNG

im Kundenauftrag ausgeführte, gem. KÜO Anlage 1 u. 1. BImSchV gesetzlich vorgeschriebene und weitere Tätigkeiten.

| Bezeichnung | Rg | P/J | Anzahl | m/min | Arbeitswert | | AW Faktor | Betrag EUR |
|---|-------------------------|-----|--------|-------|-------------|--------|-----------|------------|
| | | | | | Einzel | Gesamt | | |
| Grundwert für Kehr- und Überprüfungsarbeiten je Gebäude | 1 | 1 | 1 | | | 9,20 | 1,35 | 12,42 |
| Abgasanlage überprüfen | 1 | 1 | 1 | 13 | 0,30 | 3,90 | 1,35 | 5,27 |
| Abgaswegeüberprüfung für raumluftunabhängige Gasfeuerstätten für die erste Prüfstelle (einschl. anteiliger Arbeits- und Begehungspauschale) | 1 | 1 | 1 | | | 27,10 | 1,35 | 36,59 |
| TERMINE: Abgaswegeüberprüfung: 19.10.23 | Nettosumme | | | | | | EUR | 54,28 |
| | MwSt. 19 % | | | | | | EUR | 10,31 |
| | Summe freie Tätigkeiten | | | | | | EUR | 64,59 |

Diese Rechnung ist als Handwerksleistung nach §35a, Abs. 3 EStG steuerlich absetzbar.

Der Rechnungsbetrag ist bis zum 04.11.23 ohne Abzug zahlbar;
 bitte überweisen Sie auf die angegebene Bankverbindung.

BEZAHLT


Bankverbindungen: Sparkasse MagdeBurg IBAN: DE59 8105 3272 0036 2703 72 BIC: NOLADE21MDG
 Steuernummer: 107/203/00686 Gläubiger-ID:

Manfred Bartel .
 Schornsteinfegermeister
 Gebäudeenergieberater / Brandschutztechniker
 Dreschplatz 8
 39435 Wolmirsleben

Tel.: 039268-32076 Fax 039268-30750
 Fax: 039268-30750 m.bartel1@t-online.de

Manfred Bartel Dreschplatz 8 39435 Wolmirsleben

An die



Datum der Arbeitsausführung: 19.10.2023

- Überprüfung nach § 1 KÜO*
- Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
- Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
- Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
- Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage: 2246.000 / F-01

Krausestraße 9
 39218 Schönebeck/E.

Gebäudeteil: Wohnhaus

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

| | | | |
|--|--|---|--|
| Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Vaillant, VC 306/5-5 (E-DE) R6, 2021 | | Leistungsbereich /Leistung bei der Messung 5,5 - 34 kW | Nennleistung 34 kW |
| Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Brennerart mit Gebläse | | Leistungsbereich /Leistung bei der Messung | Brennstoff Erdgas (öffentliche Gasversorgung) |
| Feuerstättenart Heizkessel | | Art der Anlage Heizung | |
| Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | | | |

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend)

| Verbrennungsluft/ Lüftung | ✓ | Abgasabzug: | Abgasleitung | ✓ | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------|---|--------|
| Feuerstätte: | | - an der Strömungssicherung | - | O ₂ - Gehalt im Abgas | 4,5 % |
| - Befestigung/Abstände | ✓ | - in Brennerhöhe | ✓ | unverdünnter CO-Gehalt | 50 ppm |
| - äußerer Zustand | ✓ | - an anderer Stelle | ✓ | O ₂ - Differenz im Ringspalt | 0 % |
| Brenner / Heizgasweg | ✓ | Abgasklappe | - | Lufttemperatur im Ringspalt | °C |
| Flammenbild | ✓ | Verbindungsstück | ✓ | Druckdifferenz im Ringspalt | 0 Pa |

Folgende Mängel wurden festgestellt: Es wurden keine Mängel festgestellt

Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.

Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.

Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

| Messergebnis gemäß 1. BImSchV: | | Grenzwert für Abgasverlust | | | |
|--|----|----------------------------|----|------------------|----|
| Wärmeträgertemperatur | °C | Verbrennungslufttemperatur | °C | Abgastemperatur | °C |
| Sauerstoffgehalt im Abgas | % | Druckdifferenz | Pa | Abgasverlust | % |
| <input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht der Verordnung. | | | | Messunsicherheit | % |

Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil Abgasverluste über %

Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.

Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) DMAVKRWB0143ST11122, WMRZST200345ST11122

21.10.2023

Datum

Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung