

Patrick Wilhelm
 Schornsteinfegermeister Gebäudeenergieberater
 (HWK)

Neuer Weg 6
 27478 Cuxhaven

Tel.: 04724-2299002
 info@ihr-schornsteinfeger-wilhelm.de www.ihr-schornsteinfeger-wilhelm.de

Patrick Wilhelm, Neuer Weg 6, 27478 Cuxhaven

Herr
 Manfred Gehlhaar
 Im Mittelteil 18
 27472 Cuxhaven



059-2

Datum der Arbeitsausführung: 31.07.2024	
<input checked="" type="checkbox"/> Überprüfung nach § 1 KÜO*	
<input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO	
<input type="checkbox"/> Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV	
<input type="checkbox"/> Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV	
<input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV	
<input type="checkbox"/> Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV	
Ausfertigung für Eigentümer	
Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:	4766.000 / F-51
Im Mittelteil 18 27472 Cuxhaven-Groden	
Gebäudeteil:	Kellerraum

Bescheinigung		über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Prüfungsordnung - KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I. S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchffwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)	
Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Brötje, BBK 22 D, 2008		Leistungsbereich /Leistung bei der Messung 5,1 - 22,3 kW	Nennleistung 22,3 kW
Brenner: Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung Brötje, 2008		Brennerart mit Gebläse	Leistungsbereich /Leistung bei der Messung 4,9 - 22 kW
Feuerstättenart Heizkessel		Art der Anlage Heizung mit BW	
Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend)			
Verbrennungsluft/ Lüftung	✓	Abgasabzug:	Abgasleitung
Feuerstätte:		- an der Strömungssicherung	- O ₂ - Gehalt im Abgas
- Befestigung/Abstände	✓	- in Brennerhöhe	✓ unverdünnter CO-Gehalt
- äußerer Zustand	✓	- an anderer Stelle	✓ O ₂ - Differenz im Ringspalt
Brenner / Heizgasweg	-	Abgasklappe	- Lufttemperatur im Ringspalt
Flammenbild	✓	Verbindungsstück	✓ Druckdifferenz im Ringspalt
<input type="checkbox"/> Folgende Mängel wurden festgestellt:		<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden keine Mängel festgestellt	
<input type="checkbox"/> Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.			
<input type="checkbox"/> Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum _____ zu beseitigen.			
<input type="checkbox"/> Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.			
Messergebnis gemäß 1. BImSchV:		Grenzwert für Abgasverlust	
Wärmeträgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa
<input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht der Verordnung.		Messunsicherheit	
<input type="checkbox"/> Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil		<input type="checkbox"/> Abgasverluste über %	
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.			
Die Messung ist bis zum _____ zu wiederholen.			
Bemerkungen:			
Messgeräte-Identifikationsnummer(n)		MRAV00353258NI20524	
01.08.2024	<i>P. Dill</i>		
Datum	Unterschrift des Schornsteinfegers		
*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung			