

Jochen Scheller  
bevollm. Bezirksschornsteinfeger  
Petit-Landau-Straße 2  
79415 Bad Bellingen

Tel.: 07635-3149999 Mobil: 0151-27124980

Herr  
Hansfrieder Eichacker  
Am Brunnenrain 2  
79588 Blansingen

LNr / KNr: 1030.000  
Lage: Keller  
Anlagennummer: F-01

Betreiber soweit nicht mit Anschrift identisch

Name

Straße  
Am Brunnenrain 2

Ort  
79588 Blansingen

#### Gebäudetyp

Ein-/Zweifamilienhaus, eigentümerbewohnt  Mehrfamilienhaus  
 Vollständig vermietetes Ein-/Zweifamilienhaus  Sonstiges Gebäude:

#### Art der Anlage: Neuanlage

BW-Kessel  NT-Kessel  Standardheizkessel  Nah-/Fernheizung  Wärmepumpe, abnahmepflichtig

Nennwärmeleistung in kW: 25

Errichtungsjahr: 2023

Brennstoff: Holzpellets

#### Hinweise auf Verpflichtungen nach § 97 Abs. 2 Gebäudeenergiegesetz (GEG) für den Eigentümer gemäß § 97 Abs. 3 Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Im Gebäude / In der Wohnung / In den Räumen wie oben bezeichnet sind heizungstechnische Anlagen oder Anlagenteile vorhanden, für die die folgenden Verpflichtungen nach dem Gebäudeenergiegesetz bestehen oder noch zu erfüllen sind:

<input type="checkbox"/>	Die Anforderungen nach § 57 Abs. 1 (Verbot von Veränderungen; entgegenstehende Rechtsvorschriften) wurden nicht nachgewiesen. Ein Nachweis ist zu führen [§ 97 Abs. 2 Nr. 1 GEG].
<input type="checkbox"/>	Die Ausstattung von Zentralheizungen mit Regelanlagen (zentrale selbsttätig wirkende Einrichtung zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr sowie zur Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe in Abhängigkeit von <ol style="list-style-type: none"> <li>1. der Außentemperatur oder einer anderen geeigneten Führungsgröße und</li> <li>2. der Zeit.</li> </ol> [§ 97 Abs. 2, § 61 Absatz 1 GEG].
<input type="checkbox"/>	Die Ausstattung von Zentralheizungen mit mehr als 25 kW Nennwärmeleistung mit Umwälzpumpen, die die elektrische Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Förderbedarf selbsttätig in mindestens 3 Stufen anpassen [§ 97 Abs. 2 Nr. 3, § 64 Absatz 1 GEG].
<input type="checkbox"/>	Die Dämmung von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen nach erstmaligen Einbau oder Ersetzung [§ 97 Abs. 2 Nr. 4, § 69 i.V. mit Anlage 8 GEG].

Erläuterung:

Die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes sind eingehalten.  
 Die vorgefundenen Mängel sind bis zum zu beheben

Bitte benachrichtigen Sie mich schriftlich, nachdem die Mängel behoben worden sind. Werden die Verpflichtungen nicht innerhalb der festgesetzten Frist erfüllt, bin ich gemäß § 97 Abs. 3 GEG verpflichtet, hierüber die zuständige Behörde zu unterrichten.

27.04.2023

Datum, Bevollmächtigte(r) Bezirksschornsteinfeger/in

Jochen Scheller  
Schornsteinfegermeister

Petit-Landau-Straße 2  
79415 Bad Bellingen

Tel.: 07635-3149999 Mobil: 0151-27124980  
schornsteinfeger-scheller@web.de



Herr  
Hansfrieder Eichacker  
Am Brunnenrain 2  
79588 Blansingen

Datum der Arbeitsausführung: 27.04.2023

Überprüfung nach § 14 Abs. 1 1. BlmSchV\*

Messung und Überprüfung nach § 14 Abs. 2 1. BlmSchV

Messung und Überprüfung nach § 15 Abs. 1  
bzw. §25 Abs. 4.1. BlmSchV

Wiederholungsüberprüfung nach § 14 Abs. 5 1. BlmSchV

Beratung nach § 4 Abs. 8 1. BlmSchV

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

1030.000 / F-01

Am Brunnenrain 2  
79588 Blansingen

Nutzungseinheit:

Aufstellort: Keller

## Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung, Messung und Beratung für eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe gemäß der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BlmSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Feuerstätte: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Fröling, PE 1 Pellet 25	Baujahr 2022	Datum / Jahr der Errichtung 2023	Leistungsbereich / Nennwärmeleistung 25 kW
Feuerstättenbauart Heizkessel	Beschickungsart mech. beschickt	Art der Anlage Zentralheizung mit BW	Teillastmessung <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein
Eingesetzte Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 (Nr.) 5a (Holzpellets)		Wärmespeicher vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Wärmespeichervolumen

Ordnungsgemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Abs. 1):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Vorhandenes Wärmespeichervolumen ausreichend (§ 5 Abs. 4):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Abstand der Austrittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend ():	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenstern und Türen ausreichend ():	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Feuerungsanlagen nach Herstellerangaben für verwendete Brennstoffe (§ 4 Abs. 1) bzw. § 5 Abs. 2 und 3 geeignet:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Messergebnis (Werte im Abgas):			Kohlenmonoxid-gehalt	Staubgehalt
Wärmeträgertemperatur 66 °C	Sauerstoffgehalt 9,8 %	Grenzwert (§ 5 Abs. 1) Messunsicherheit (Anlage 2 Nr. 2.3)	0,4 g/m³ 0,02 g/m³	0,02 g/m³ 0,008 g/m³
Abgastemperatur 119 °C	Druckdifferenz -8 Pa	Messwert bezogen auf % Sauerstoff (Anlage 2 Nr. 2.2) Messwert abzüglich Messunsicherheit (Anlage 2 Nr. 2.3)	0,10 g/m³ 0,1 g/m³	0,021 g/m³ 0,01 g/m³

Das Ergebnis entspricht der Verordnung.  
 Das Ergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil

Die Mängel sind zu beseitigen.

Danach ist bis zum eine Wiederholungsprüfung erforderlich.

Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§ 14 Abs. 5).

Beratung wurde in folgenden Punkten durchgeführt (§ 4 Abs. 8, für handbeschickte Feuerungsanlagen):	<input checked="" type="checkbox"/> Feuchtgehalt im Brennstoff wurde gemessen (§ 3 Abs. 3):
<input type="checkbox"/> Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage	Mittelwert: 7 %
<input type="checkbox"/> Ordnungsgemäße Lagerung des Brennstoffes	
<input type="checkbox"/> Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen	

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)	TTTT60219838BW50323
-------------------------------------	---------------------

24.05.2023		Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsüberprüfung erfolgen kann.
Datum	Unterschrift des Schornsteinfegers	

\*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung der 1. BlmSchV