


# Kleine Zusammenfassung



Überwiegend noch schön alte aufgearbeitete Türen



Elektrotechnik /  
noch verbesserbar



Teilweise noch  
original Holzböden  
vorhanden



Gut zu gehende Holztreppe  
vom EG zum 1. und 2. OG  
müssten noch aufgearbeitet  
werden !

**Die Heizung im Keller  
muss erneuert werden.**