

3 Bayerischer Siedlerbund Gruppenselbsthilfe in Eschenbach i. d. Opf.

Frank II

Dachdeckung: Frankf. Pflanne
rotbraun

Dachstuhl: Holz Gütekl. II
Insekten u. Fäulnis -
geschützt

Wände: EG außen Holz 0.7/4 in M II
innen Holz 1.2/100 in M II

Baurechtlich genehmigt mit Bescheid des
Landr. Amtes Neustadt a. d. Waldnaab
vom 03.11.1983 Nr. B 516/83
Neustadt a. d. Waldnaab, den 03.11.1983


Landratsamt:

I. A.

Riedl

Reg. Oberinsp.


Dachneigung 47°



Wände: KG Hb 18/50

Fundamente: B 10

Schnitt A-A M. = 1:100



Dipl.-Ing. (FH) Architekt
ALBERT S. SCHNEIDER
Architektur- und Ingenieurbüro
Zinkenbergstr. 25 Tel. 09457340
8459 Eschenbach i. d. Opf.