


| | | | | |
|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| 261 ⁵ | 101 126 | 223 ⁵ | 101 126 | 261 ⁵ |
|------------------|------------|------------------|------------|------------------|

| | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 30 | 11 ⁵ | 126 | 24 | 376 | 30 |
| 74 | 63 ⁵ | 88 ⁵ | 11 ⁵ | 74 | 63 ⁵ |
| 113 ⁵ | 205 | 61 ⁵ | 65 ⁵ | 88 ⁵ | 298 ⁵ |



| | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|
| 30 | 11 ⁵ | 226 | 11 ⁵ | 238 | 11 ⁵ | 376 | 30 |
| 123 | 101 | 99 | 101 | 99 | 101 | 99 | 101 |
| 99 | 101 | 99 | 101 | 99 | 101 | 99 | 99 ⁵ |

| | | | | | | |
|----|-----|-----------------|-----|----|-----|----|
| 30 | 501 | 11 ⁵ | 226 | 24 | 126 | 30 |
|----|-----|-----------------|-----|----|-----|----|

Maßketten nicht überprüft

OBERGESCHOSS