


Lage und Tiefe des Haus-
anlitzens vor Baubeginn
sollt überprüf!

OBERGESCHOSS

38	3.64	1.26	1.26	1.26	1.26	1.51	1.15	3.01	1.51	1.15	2.01	3.8
38	3.79	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	3.01	1.15	1.15	2.01	3.8
38	3.905	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.79	1.15	1.15	2.125	3.8
38	5.01	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	3.915	1.15	1.15	2.125	3.8
38	9.80	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	3.915	1.26	1.26	2.38	3.8

Trennsystem



38	2.69	1.15	3.44	1.75	1.75	3.44	1.15	2.69	3.8
38	3.235	1.75	2.835	1.75	1.75	2.835	1.75	3.235	3.8
38	6.81	1.15	2.835	1.75	1.75	2.835	1.15	6.81	3.8

38	3.64	1.26	1.26	1.26	1.26	1.51	1.15	3.01	1.51	1.15	2.01	3.8
38	3.79	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	3.01	1.15	1.15	2.01	3.8
38	3.905	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.79	1.15	1.15	2.125	3.8
38	5.01	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	3.915	1.15	1.15	2.125	3.8
38	9.80	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	3.915	1.26	1.26	2.38	3.8

38	3.235	1.75	1.26	2.835	1.75	1.13	2	4.42	3.8
38	2.98	1.15	1.26	2.835	1.75	1.13	2	4.42	3.8
38	6.81	1.15	1.26	2.835	1.75	1.13	2	4.42	3.8

GENEVIKAMMEN