


Verkehrswertermittlung

Projektauszug



Eingangstür in Fachwerkstruktur einpassen

Brüstungsmauerwerk auf Sockelhöhe anpassen

Belag erneuern
s. gesondertes Blatt

5. S. gesondertes Blatt

Treppe instandsetzen

Mauerwerk aus Mz	100	2
---------------------	-----	---

Gaststätte "Zur Post" Ummendorf/Börde
Grundinsandsetzung, Toilettenanbau
Schnitz

INGENIEURBÜRO H.BÖNISCH 39114 MAGDEBURG