



Verzeichnis der Stürze:

- ① 2x RS 42
1x RS 48
- ② 1x RS 30
- ③ HFV 10,5x12 4K 4x

VEB (K) Baureparaturen Meinungen		
- Abt. Projektierung -		
Werk	1WE — EW 65/B	AP 1.
	Dachgerüst/B	7
1:50		30/58
<i>H. Müller</i>	<i>G. Müller</i>	28.2.72