


Bestehende
Sandsteinmauer
bleibt bestehen .

Best.
Nachbar

Brandschutzwand

Bestehende
Ziegel-Fachwerk
mauer bleibt bestehen



Doppelcarport

Erdgeschoß

+ 0.20 FFB
± 0.00 RFB