



**Grundriss Erdgeschoss**  
M 1: 100

Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um reine Raummaße. Die Wandstärken stimmen nicht unbedingt mit den realistischen Wandmaßen überein und sind nicht für statische Berechnungen heranzuziehen.

### Bestandsaufnahme eines Wohnhauses mit Scheune

Lage: Katharinengasse 3  
61191 Rodheim

Gemeinde: Rosbach v.d.H.  
Gemarkung: Rodheim v.d.H.  
Flur: 1  
Flurstück: 378/ 003

Aufgenommen durch:  
Manfred Klink  
Architekt  
Theo-Geiel-Straße 17  
61250 Usingen  
06081/ 443518  
manfred-klink@gmx.de

Usingen, im März 2025