












KELLERGECHOSS

NICHT UNTERKELLERT

TECHNIK

A

HEIZRAUM

A

NICHT UNTERKELLERT

VORRAT

1

VORRAT

1

FLUR

A

10.76

6.63

NORDSEITE

OSTSEITE

