



Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um reine Raummaße. Die Wandstärken stimmen nicht unbedingt mit den realistischen Wandmaßen überein und sind nicht für statische Berechnungen heranzuziehen.

Bestandsaufnahme eines Wohnhauses mit Scheune

Lage: Katharinengasse 3
61191 Rodheim

Gemeinde: Rosbach v.d.H.
Gemarkung: Rodheim v.d.H.
Flur: 1
Flurstück: 378/ 003

Aufgenommen durch:
Manfred Klink
Architekt
Theo-Geiel-Straße 17
61250 Usingen
06081/ 443518
manfred-klink@gmx.de

Usingen, im März 2025

Schnitte und Teilansicht

M 1: 100