



Dachneigung:
 Hauptdach 49°
 Krüppelwalm 65°

Hinweis:
 Der Grundriss wurde in der Genauigkeitsklasse II erstellt.
 Dies entspricht einem annähernd wirklichkeitsgetreuem
 Aufmaß mit einer maximalen Abweichung von ± 10 cm für
 das gesamte Gebäude.
 Die Wanddicken einiger Wände waren nicht messbar.
 Diese wurden entsprechend aus anderen maßen
 abgeleitet. Es kann keine Gewähr übernommen werden.

Stefan Ludwig



Objekt:	Bearbeiter:
Aufmaß im Bestand Dorfstraße 46 25889 Witzwort	Dipl.-Ing. Stefan Ludwig Sachverständiger für Schäden an Gebäuden und Immobilienbewertung (Zertifiziert nach ISO 17024 und TÜV PersCert) Kirchspielsplatz 5, 25889 Uelvesbüll
Auftraggeber:	
Julia Scharnhorst Blink 40c 25491 Hetlingen	
Darstellung:	
Grundris Dachgeschoss	
Datum: 22.01.2025	Masstab: 1 : 100

