





S Ü D O S T A N S I C H T



K E L L E R G E S C H O S S




TR Ø 150
ZUR KANALISATION


~~303~~
303

WESTANSICHT

NORDOSTANSICHT







Erdgeschoss




1. STOCK

WESTANSICHT

NORDOSTANSICHT



Obergeschoss



nicht maßstabsgerecht !

Dachgeschoss

Skizze