


**ANNEXE 2 – CROQUIS**

**PLANCHE DE REPERAGE USUEL**

N° dossier :	12517		Adresse de l'immeuble :	rue St Jacques 67210 OBERNAI
N° planche :	1/2	Version : 0		
Origine du plan :	Cabinet de diagnostics		Bâtiment – Niveau :	Croquis RDC



Abri de jardin - Toiture  
 Couverture - Plaques amiante ciment ondulées  
 Présence d'amiante MD Evaluation périodique

Gros oeuvre - Toiture  
 Couverture n°2 - Plaques amiante ciment ondulées  
 Présence d'amiante MD Evaluation périodique

Gros oeuvre - Mur mitoyen (hors lot)  
 Murs - Plaques amiante ciment ondulées  
 Présence d'amiante MND Evaluation périodique