


5. Fotodokumentation




Straßenansicht




Vorder- und Seitenansicht



Eingangsbereich



Treppenhaus mit Fahrstuhl




Maschinenraum für den Fahrstuhl



Gewölbekeller



Keller



Sicherungskasten mit Stromzählern

Bewertungsobjekt

Wohn-/Geschäftshaus • Lindenring 15 • 06618 Naumburg (Saale)

Seitenzahl

10 / 20

Bildmaterial



Gewerbeeinheit im 1.Obergeschoss



Büroraum im 1.Obergeschoss



Büroraum im 1.Obergeschoss




Kleine Teeküche




Sanitäranlagen



Balkon



Elektroumverteilung



Etagenheizung der Gewerbeeinheit 1.OG

Bildmaterial



Gewerbeeinheit im 2.Obergeschoss




Sanitäranlage im 2.Obergeschoss




Etagenheizung der Gewerbeeinheit 2.0G



Gewerbeeinheit im 1.Dachgeschoss




Sanitäranlage im 1.Dachgeschoss



Etagenheizung der Gewerbeeinheit 1.DG



Balkon



Zugang zur Wohneinheit im 2.DG

Bewertungsobjekt

Wohn-/Geschäftshaus • Lindenring 15 • 06618 Naumburg (Saale)

Seitenzahl

12 / 20