



01 Zufahrt



02 Westl. Giebelseite Bahnhofstraße



03 Südl. Fassade



04 Süd- und Westseite



05 Süd- und Ostseite



06 Östlicher Giebel



07 Nördl. Fassadenseite (2012)



08 Ehem. Eingang Schalterhalle



09 Innenansicht



10 Innen



11 Mieteinheit



12 Kellertreppe



13 Ehem. Heizung



14 Sicherungskasten



15 Hausanschlüsse



16 Ehem. Wohnung



17 Alte Sanitäranlagen



18 Leere WE



19 Blick auf das Dach



20 Dachundichtigkeiten



21 Deckendurchbrüche



22 Fehlende Geschosdecke

Disclaimer

Wir weisen darauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter ihnen auch Fotografien, die die nähere oder weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrechtes des BGB.