



01 Zufahrt



02 Westl. Giebelseite Bahnhofstraße



03 Südl. Fassade



03.1 Südl. Ansicht



04 Süd- und Westseite



05 Süd- und Ostseite



06 Östlicher Giebel



07 Nördl. Fassadenseite (2012)




08 Nordseite u. Haltepunkt 2021



09 Innenansicht




10 Innen



11 Mieneinheit



12 Kellertreppe



12.1 Treppe



13 Ehem. Heizung



14 Sicherungskasten



15 Hausanschlüsse



16 Ehem. Whg.



16.1 Ehem. Whg.



17 Alte Sanitäranlagen



18 Leere WE



19 Blick auf das Dach



20 Dachundichtigkeiten



21 Deckendurchbrüche



21.1 Defekte Decken



22 Fehlende Geschosdecke



23 Lagerfläche



24 Lagerfläche



25 Alter Safe



26 Raum DB Netz AG

Disclaimer

Wir weisen darauf hin, dass die beigefügten Fotografien weder vollständig noch repräsentativ sind. Möglicherweise befinden sich unter ihnen auch Fotografien, die die nähere oder weitere Umgebung des Objektes zeigen. Bei etwaigen Widersprüchen zwischen der schriftlichen Beschreibung des Objektes im Auslobungstext und den Fotografien geht der Auslobungstext vor. Die Fotografien beinhalten ausdrücklich keine Informationen zur Beschaffenheit des Objektes im Sinne des Kaufvertragsrechtes des BGB.
