




Wohnhaus Gabor Sisak  
Erdgeschoß




Jedes Fallrohr ist ohne Querschnitts-  
verringering über Dach zu entlüften  
(siehe bes. Bedingungen)



Technisch geprüft  
19. MAI 1981  
Günzburg/D. *Abel*

Szoch Göbor.  
Herrn *Szoch*  
BAUHERR:

3.6      7.30<sup>75</sup>      2.70<sup>24</sup>      1.09



Nach Fertigstellung des Rohbaues ist das Kreisbauamt sofort zur Durchführung der Rohbaukontrolle zu verständigen

Technisch geprüft  
 Günzburg i.D., 30. MAI 1967  
 Straleny  
 Bauingenieur

3.6      7.30<sup>24</sup>      3.70      75.32

